



# Nagy megbízhatóságú hálózati architektúrák - Nonstop Forwarding/Stateful Switchover



**Zeisel Tamás**  
**Rendszermérnök**  
**Cisco Magyarország**

## Miről lesz szó

- Hagyományos IP hálózatoknál a néhány másodperces konvergencia nem okoz komoly problémát, de mai hálózatok valós idejű forgalmak (IP alapú hang, video) átvitelét is kell, hogy biztosítsák, így a hálózat megbízhatóságát növelni, a konvergencia időket pedig csökkenteni kell. A megbízhatóságot növelő architektúrákról, NSF/SSO, Üzemközbeni Software Upgrade (ISSU) és a hálózat konvergenciáját növelő megoldásokról szól az előadás

# Tartalom


- Nagy megbízhatóság áltlánosságban
- L3 konvergencia növelő megoldások
  - Gyors konvergencia – Routing protokoll tuningolás
  - IP Event Dampening
  - Bidirectional Forwarding
- Eszköz architektúrális redundancia
  - Nonstop Forwarding/Tateful Switch Over
  - Graceful Restart
  - In Service Software Upgrade
- L2 konvergencia növelő megoldások
  - FlexLink
  - Resilient Ethernet Protocoll

# Megbízhatóság alap fogalmak



# Megbízhatóság

Annak a valószínűsége, hogy egy rendszer pl. hálózat működik és a követelményeknek megfelelően üzemel bármely időben, vagy egy előre meghatározott időintervallumban (perc, óra, év stb.)



# Megbízhatóság definíciók

- Megbízhatóság = (MTBF—MTTR)/MTBF
  - Hasznos gyakorlati és elméleti definíció
- MTBF - mean time between failure
  - Hogyan, mikor, miért romlott el?
- MTTR mean time to repair
  - Mennyi ideig tart a javítás?

# Mi a nagy megbizhatóság?

Availability	DPM	Downtime Per Year (24x365)		
99.000%	10000	3 Days	15 Hours	36 Minutes
99.500%	5000	1 Day	19 Hours	48 Minutes
99.900%	1000		8 Hours	46 Minutes
99.950%	500		4 Hours	23 Minutes
99.990%	100			53 Minutes
99.999%	10			5 Minutes
99.9999%	1			30 Seconds

A stopwatch icon is positioned in front of the table, centered over the 99.999% row. A red curly brace on the right side of the table groups the last three rows (99.999%, 99.9999%, and the stopwatch) and is labeled "Nagy Megbízhatóság".

“Nagy  
Mebízhatóság

# L3 konvergencia növelő megoldások



# Hálózat konvergencia

- Konvergencia az az idő ami szükséges az alternatív, vagy optimális út kialakításához hálózati esemény után
- Hálózat Konvergenciája a hálózati esemény észlelését és a routing táblák updatelését követeli meg valamennyi érintett routeren

# Hálózat konvergencia fázisai

- Hálózat konvergencia ideje az egyes fázisok sebességétől függ:

- Esemény érzékelése

- Esemény hirdetése

- Esemény feldolgozása



- Forwarding tábla frissítése

# Esemény érzékelés

## IP Event Dampening


- Megakadályozza az interface billegéséből adódó routing protokoll kiesést
- BGP route-flap dampening megvalósítása interface szinten, amiből valamennyi IP routing protokol előnyt élvez.
- Dampening rendszerszintű és semmiféle üzenetváltás nincs a routing protokollokban
- Valamennyi IP routing protokol támogatott
  - Static routing, RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP
  - Továbbá támogatja a HSRP-t is
  - Fizikai interface-n kell beállítani a subinterface-n nem szükséges konfigurálni
- 12.0(22)S, 12.2(13)T-tól támogatott

```
interface GigabitEthernet1/1
description Uplink to Distribution 1
dampening
ip address 10.120.0.205 255.255.255.254
ip pim sparse-mode
ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 4
ip ospf priority 0
logging event link-status
load-interval 30
carrier-delay msec 0
mls qos trust dscp
```




# IP Event Dampening

## Megvalósítás




Link billegés Routing útvonal újraszámolásához és csomagvesztéshez vezet




# IP Event Dampening

## Megvalósítás



IP Event Dampening lecsökkenti a Link billegés hatását a Routing Protokollokra



# IP Event Dampening


## Konfigurálás

- `interface serial 0  
dampening [half-life] [reuse suppress max-suppress] [restart <penalty>]`
- **Penalty:** Az a numerikus érték, amivel minden egyes billegésnél az interface-t „büntetjük”
- **Half-life:** Az a billegés mentesen idő amikor az interface-hez tartozó „büntetési értéket” a felére csökkentjük
- **Suppress:** Küszöbérték, melynek elérésekor az interface-t a routing protokoll figyelmen kívül hagyja
- **Reuse:** Ha a „büntetési érték” ez alá az érték alá csökken az interface-t ismét figyelembe vesszük
- **Max-Suppress:** Maximális idő amíg egy interface figyelmen kívül hagyható
- **Restart <penalty>:** Kezdeti bootolás utáni „büntetési érték” - mintegy büntetve az újrabootolást

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products\\_feature\\_guide09186a0080110bc8.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080110bc8.html)


# IP Event Dampening

## Algoritmus



# Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

- Mire szolgál?
  - Link-Layer hiba detektálás néha túl hosszú ideig tart
- BFD protokoll független eljárás a szomszéd control/data-plane életképességének detektálására
- Hello alapú mechanizmus
- Egyszerű és gyors
- Gyorsabb hiba detektálás gyorsabb konvergencia



**Mindkét rendszer periodikusan BFD Control Packeteket küld egymásnak**

**Ha nem érkezik csomag a megállapodott határidőn belül akkor a kapcsolatot törli**



[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6017/products\\_feature\\_guide09186a00803fbe87.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6017/products_feature_guide09186a00803fbe87.html)

# BFD Layer 3 Indirekt Peer hiba Detekció

- EIGRP, OSPF, IS-IS, mBGP mindenek rendelkezik saját hello mechanizmussal
- Bidirectional Forwarding Detection (BFD)\* protokol független mechanizmust biztosít
  - Timer negociáció a peerek között
  - BFD vezérlőcsomagok UDP 3784 destination portot használják
  - Egyszerű folyamat, csomagok nincsenek sorszámozva


```
interface Vlan4
  dampening
  ip address 10.122.0.26 255.255.255.254
  bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3
  bfd neighbor 10.122.0.27

router eigrp 100
  bfd interface TenGigabitEthernet4/1
```



# OSPF Timer Tuningolás



- OSPF eredően tartalmaz néhány biztonsági késleltetést – ezek az instabilitást hivatottak kivédeni
- Minél stabilabb a hálózat annál kisebb biztonsági késleltetéseket használhatunk
- Kampus környezetben lehetőség nyílik az OSPF timer tuningolásra
  - Sub-second hello
  - Általános IP (interface) dampening mechanizmusok
  - Back-off algoritmus az LSA generálására
  - Exponenciális SPF backoff
  - Inkrementális LSA



# OSPF Subsecond Hello

- OSPF hello/dead timer mechanizmus segítségével képesek a fizikai link kiesése nélkül is érzékelni a szomszéd kiesését
- Hasznos pl. ha L2 eszközön vannak a L3 eszközeink
- Interface dampening az **ajánlott** a most ismertetendő sub-second hello timerekkel
- sub-second timerek határozzák meg a „dead interval”-ot és a hello multiplier pedig az intervallumonkénti hellok számát
- Támogatás: 12.0(23)S, 12.2(18)S, 12.2(15)T
- NSF/SSO környezetben nem ajánlott


```
interface GigabitEthernet3/2
 ip address 10.120.0.50 255.255.255.252
 dampening
 ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 4
 carrier-delay msec 0
```




# OSPF Timer Tuningolás

## Link állapotváltás

Router 1, Area 1



Router 2, Area 1




- minden router az area-ban figyeli a link LSA-kat
- minden router számolja a shortest path routing táblát

# OSPF LSA Throttling


- Default módon 500ms késleltetéssel küldi a router az LSA-t. Ez idő alatt összegyűjti a változásokat csökkentve az elküldött LSA-k számát
- Új esemény propagálás már az LSA küldő oldalon korlátozódik
- Az új LSA elfogadás is limitálódik a vételi oldalon
- Támogatás 12.0(25)S, 12.2(18)S, 12.3(2)T

```
timers throttle spf <spf-start> <spf-hold> <spf-max-wait>
timers throttle lsa all <lsa-start> <lsa-hold> <lsa-max-wait>
timers lsa arrival <las-arrival>
```




[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1829/products\\_feature\\_guide09186a0080161064.html#1027177](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1829/products_feature_guide09186a0080161064.html#1027177)

# OSPF Exponential Backoff




# OSPF SPF Throttling

- OSPF rendelkezik egy SPF biztonsági timerrel, ami a CPU-t védi a route kalkulációtól link flap esetén
- Hiba után a router SPF timer idő után kezdi meg az új route újrakalkulálását
- Eredetileg 1sec volt az OSPF default, de lehetőség van hangolni millisec-os értékre
- Támogatás 12.0(25)S, 12.2(18)S, 12.3(2)T



```
timers throttle spf <spf-start> <spf-hold> <spf-max-wait>
timers throttle lsa all <lsa-start> <lsa-hold> <lsa-max-wait>
timers lsa arrival <las-arrival>
```

# LSA/SPF Exponential Back-Off Throttle Mechanizmus



- Sub-second timerek hangolhatóak
  - spf-start és hold timer azt szabályozza mennyit várjon a router az SPF kalkulációval
  - Ha új topológia változás információ érkezik a hold intervallumon belül az SPF számolás a hold intervallum lejártáig késleltetődik és a hold intervallum duplázódik
  - A hold intervallum a maximum értékig nőhet
  - A hold intervallum lejárta után a timer resetelődik

# OSPF – Inkrementális SPF

- Inkrementális SPF

- Módosított Dijkstra algoritmus

- Megtartja a (rouing tábla) fa változatlan részeit

- A fa érintett részeit számolja újra

- A változatlanul hagyott és a megváltozott részeket összeilleszti

```
router ospf 1  
    ispf
```

[http://cco/en/US/products/ps6350/products\\_configuration\\_guide\\_chapter09186a00804556a5.html](http://cco/en/US/products/ps6350/products_configuration_guide_chapter09186a00804556a5.html)


# Eszköz architektúrális redundancia



# Rendszerszintű redundancia

- Hardware megbízhatóság
- Hardware redundancia
- Line card redundancia
- Stateful Switchover (SSO)
- Non-Stop Forwarding (NSF)
- Stateful NAT/IPsec
- Warm Reload
- Configuration Rollback
- Control Plane Policing
- In-Service Software Upgrade (ISSU)

Rendszer szintű redundancia  
véd bármely a node-ot érintő  
meghibásodástól



# Hardware fizikai Redundancia

- Hot swap tulajdonság  
(Online Insertion and Removal—OIR)
- Redundáns Supervisorok (1:1)
  - NSF/SSO switchover biztosítja a sub-second átállást
  - Redundáns Supervisorok támogatottak Cisco Cat6500, Cat4500, C7600 platformokon
  - Mind az aktív, mind a standby supervisor uplink portjai aktivak, amíg a supervisorok üzemelnek
- Redundáns ventillátor (1:N)
  - Másodlagos ventillátor elegendő hűtést biztosít a teljes rendszer működéséhez
- Redundáns Tápegység (1+1)
  - Másodlagos Tápegység elegendő tápot biztosít a teljes rendszer működéséhez
- Data és Control plane szeparálás



# Cisco Catalyst 6500 nagy megbízhatóság Kiesés minimalizálás

## Cisco IOS Software Modularitás

- Subsystem In-Service Software Upgrades (ISSU)
- Stateful process újraindítás
- Hiba elhárítás, védett memória



Cisco  
Catalyst®  
6500

## Non-Stop Forwarding/ Stateful Switch Over (NSF/SSO)

- Folyamatos csomagtovábbítás az elsődleges supervisor kiesése után is
- Sub-second recovery L2 és L3 esetén
- line card reset nélkül


## Generic Online Diagnostics (GOLD)

- Proaktív módon érzékeli és azonosítja a lehetséges hardware és software hibákat mielőtt az a hálózati forgalomra hatással lenne

## Fizikai Redundancia

- Redundáns supervisor, tápegység, switch fabric, és időzítő


# Történelem - Dual Router Mode



## Alapkötetelmény

- Két Supervisor
- Két MSFC
- Mindkét MSFC AKTÍV a hálózaton!
- Mindkét MSFC résztvesz a routingban függetlenül mind két különálló router

# Történelem - Single Router Mode



# Redundancia módok

- RPR az első „igazi” redundancia üzemmód az IOS-ben
  - startup konfiguráció, boot regiszterek szinkronizálva vannak
  - standby nincs teljesen inicializálva
  - Imagek nem feltétlenül azonosak
  - Átkapcsoláskor a Standby lesz aktív, de be kell fejeznie a boot proceszt interface kártyák újra töltődnek az új hardware kóddal
  - Átállási idő 2 perc
- RPR+ az RPR továbbfejlesztett változata:
  - A Standby teljesen bebootolt, a **line kártyáknak nem kell újraindulniuk**
  - Running konfiguráció szinkronizálva van minden szinkronizáció még az átkapcsolás előtt lezajlik
  - Link layer nincs szinkronizálva az interface-ek up-downba lehetnek
  - Átállási idő 30+ sec

# Redundancia módok


- SRM –SSO továbbfejlesztett változata az RPR+nak:
  - Transzparens L2 átállás supervisor hiba estén
  - PFC és DFC táblák az átkapcsolás során megmaradnak ami biztosítja **L2-L4 transzparens átkapcsolást.** (SSO független az SRM módtól)
  - L3 továbbítás is aktív marad
  - SRM esetén a **routing protokollok újraindulnak** a peer rootereken
  - Átállási idő L2(SSO) 3sec + L3 routing konvergencia
- NSF-SSO a peer routerek rooting protokolljainak újra indítását küszöböli ki  
Átállási idő 3sec

# Redundancia módok összehasonlítása

Cisco Catalyst Operating System	Hybrid	Cisco IOS Software
–	–	RPR: >120.00s
Fast switchover: > 30.00s	Fast switchover: >30.00s	RPR+: 30.00s
High availability: 0.50–5.00s	High availability with SRM: 0.50–5.00s	SSO: 0.00–3.00s
High availability: 0.50–5.00s	High availability with SRM: 0.50–5.00s	NSF with SSO: 0.00–3.00s
High availability versioning	High availability versioning	FSU

# Supervisor Redundancia

## Stateful Switch Over (SSO)



- Active/standby supervisorok szinkronban mennek
- Redundáns supervisor 'hot-standby' üzemben
- **Switching HW-ek szinkronizálják a L2/L3 FIB, NetFlow és ACL táblákat**
- L2/L3 FIB, NetFlow, és ACL táblák a DFCs-kben is rendelkezésre állnak
- Switch processorok a L2 port állapot információkat (STP, 802.1x, 802.1q) szinkronizálják
- Konfigurációs információ a Route Processorokon szinkronizálva van


# Nonstop Forwarding Stateful Switch Over



# Supervisor Redundancia

## Verifying SSO Status

```
Switch(config)#redundancy
Switch(config-red)#mode ?
  rpr  Route Processor Redundancy
  sso  Stateful Switchover
```



```
ACC1-Sup720#sh mod
```

Mod	Ports	Card	Type
-----	-------	------	------

5	2	Supervisor Engine 720	(Hot)	WS-SUP720-3B	SAD083208N3
6	2	Supervisor Engine 720	(Active)	WS-SUP720-3B	SAD07230350

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
-----	---------------	----	----	----	--------


5	000f.f7be.c124 to 000f.f7be.c127	4.0	8.1(3)	12.2(SIERRA)	Ok
6	000c.ce64.0b74 to 000c.ce64.0b77	2.1	7.7(1)	12.2(SIERRA)	Ok

Mod	Sub-Module	Model	Serial	Hw	Status
-----	------------	-------	--------	----	--------

5	Policy Feature Card 3	WS-F6K-PFC3B	SAD081500SM	1.0	Ok
5	MSFC3 Daughterboard	WS-SUP720	SAD08300GF6	2.1	Ok
6	Policy Feature Card 3	WS-F6K-PFC3B	SAL09169F9L	2.0	Ok
6	MSFC3 Daughterboard	WS-SUP720	SAD072303Z6	1.2	Ok


# NSF/SSO Működés

## Átkapcsolás előtti Szinkronizáció



# NSF/SSO Operation

## NSF Átkapcsolás - részletesen



# Supervisor Redundancia

## Kliens Funkció támogatottság

```
Switch#show redundancy clients
```


```
clientID = 501    clientSeq = 184    LAN-Switch VTP VLAN
clientID = 502    clientSeq = 185    LAN-Switch Port Mana
clientID = 5021   clientSeq = 310    IPROUTING NSF RF cli
clientID = 5035   clientSeq = 350    SNMP RF Client
clientID = 5076   clientSeq = 534    VRF common
clientID = 5058   clientSeq = 540    ARP
<snip>
```

```
Switch#show redundancy states | begin sso
```

```
Redundancy Mode (Operational) = sso
Redundancy Mode (Configured)  = sso
Redundancy State              = sso
    Maintenance Mode = Disabled
    Communications = Up
    client count = 92
<snip>
```

### Active Supervisor

#### Database




- Layer 2 protokollok és a Redundancy Framework (RF) Kliensek regisztrálódnak mint SSO protocol/alkalmazás
- Amikor SSO-t alaklamazunk ellenőrizzük, hogy a kívánt feature SSO képes-e

HSRP/GLBP SSO support introduced in 12.2(33)SXH

# Supervisor Redundancia

## NSF képes és NSF együttműködő

- Two roles in NSF neighbor graceful restart
  - NSF képes (Capable)
  - NSF együttműködő (Aware)
- Az NSF képes router supervisor átkapcsolás alatt is folyamatos csomag továbbítástra képes
- NSF-Aware router együtt tud működni az NSF képes routerrel
  - Nem reseteli a kapcsolatot
  - Átkapcsoláskor routing információval látja az NSF képes routert
- NSF képes router csak SSO -val együtt támogatott Catalyst switcheken



# Referencia

CCO 6500:

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products\\_whitelpaper0900aecd801c5cd7.shtml](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_whitelpaper0900aecd801c5cd7.shtml)

<http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/nsfssso.html>


Cat4500

<http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/37sg/configuration/guides/NSFwSSO.html>


# Graceful Restart



# Graceful Restart fázis 1




# Graceful Restart fázis 2




# OSPF Graceful Restart

- OSPF hello csomag kiterjesztést használ un. link local signalingot.
- A az első hello csomagban üres szomszéd listát küld, amiből B észreveszi, hogy valami nincs rendben
- A beállítja a restart bitet a hello csomagban, amivel jelzi B-nek, hogy továbbra is forgalmaz, de szüksége van újraszinkronizálásra




# OSPF Graceful Restart

- B az A-t exchange állapotba hozza, hogy újraszinkronizálják az adatbázisikat
- Azonos a kezdeti adatbázis szinkronizálási folyamattal (csak más csomagok segítségével történik)




# OSPF Graceful Restart

- Amikor A és B újraszinkronizálta az adatbázisaikat akkor full state állaporra kerülnek és lefuttatják az SPF algoritmust.
- Miután az SPF lefutott, a routing tábla frissítődött így az OSPF értesíti a CEF-et
- CEF frissíti a forwarding táblát, és a bizonytalan információkat törli.



# OSPF Graceful Restart

- Konfigurálás **nsf** parancssal a **router ospf** konfigurációs módban
- **Show ip ospf** ellenőrzi a graceful restart működését.



# Supervisor Redundancia

## NSF konfigurálás

```
Switch(config)#router ospf 100
Switch(config-router)#nsf
Switch(config-router)#nsf ?
    enforce Cancel NSF restart when non-NSF-aware neighbors detected
```

```
Switch(config)#router eigrp 100
Switch(config-router)#nsf
Switch(config-router)#timers nsf ?
    converge   EIGRP time limit for convergence after switchover
    route-hold EIGRP hold time for routes learned from nsf peer
    signal     EIGRP time limit for signaling NSF restart
```


```
Switch(config)#router isis level2
Switch(config-router)#nsf cisco
```

```
Switch(config-router)#bgp graceful-restart ?
    restart-time   Set the max time needed to restart and come back up
    stalepath-time Set the max time to hold onto restarting peer's stale paths
<cr>
```

```
Switch(config-router)#bgp graceful-restart
```


# Cat6500 12.2(33)SXH NSF/SSO Hot-Sync Standby Fabric

- SSO átkapcsolási idő **200 ms** alá csökkenthető
- Standby switch fabric online ready állapotban van a gyorsabb áttérés érdekében
- Csak az aktív switch fabric kapcsol Adat forgalmat
- Csak a 67XX-sorozatú line kártyákon támogatott
- E-sorozatú sasszit ígényel




Router# show fabric status							
slot	channel	speed	module	fabric status	hotStandby status	Standby module	Standby fabric
1	0	20G	OK	OK	Y(hot)		
1	1	20G	OK	OK	Y(hot)		
2	0	20G	OK	OK	Y(hot)		
2	1	20G	OK	OK	Y(hot)		
3	0	20G	OK	OK	Y(hot)		
3	1	20G	OK	OK	Y(hot)		
4	0	20G	OK	OK	Y(hot)		
4	1	20G	OK	OK	Y(hot)		
5	0	20G	OK	OK	Y(hot)		
6	0	20G	OK	OK	Y(hot)		

# Cat6500 12.2(33)SXH NSF/SSO Switchover Event – Software Notification



# Catalyst6500 12.2(33)SXH NSF/SSO Switchover Event – Hardware Notification



1. Supervisor switchover esemény


2. Standby Supervisor lesz aktív

3. Standby értesíti a line kártyákat az átkapcsolásról  
Hardware Interrupt segítségével

4. Line kártyák átkapcsolnak az új activ Supervisor fabricjára

E-series sasszi és  
12.SXH

# Catalyst6500 12.2(33)SXH NSF/SSO



# SSO Redundancia Kliensek

## Protokol állapot szinkronizálás a Supervisorok között

RF_INTERNAL_MSG	Cat6k CWAN Interface	IPROUTING NSF RF cli	<b>Cat6k PAgP/LACP</b>	<b>LAN Switching IP Host T</b>
Cat6k Platform Swove		<b>GLBP</b>	<b>Spanning-Tree Protoc</b>	IKE RF Client
Redundancy Mode RF	CWAN LTL Mgr HA RF C	<b>HSRP</b>	Cat6k Multicast Shor	IPSEC RF Client
CHKPT RF	Cat6k VPN RF Client	PPP RF	Cat6k Layer3 Manager	<b>IP Admission RF Clie</b>
<b>Event Manager</b>	Tableid HA	Cat6k Startup Config	Cat6k CAPI	RF_TS_CLIENT
Cat6k Fabric Manager	Config Sync RF clien	C6K_provision_rf_cli	CWAN SRP RF Client	Network RF 2 Client
Cat6k OIR	Cat6k Local Target L	Cat6k IDPROM	CWAN APS HA RF Clien	Cat6k Clear counter
L3 Mobility Manager	RF VS Client	<b>MPLS VPN HA Client</b>	<b>Cat6k MLS Multicast</b>	DATA DESCRIPTOR RF C
Cat6k QoS Manager	LAN-Switch VTP VLAN	<b>SNMP RF Client</b>	Core <-> satellite u	DATA DESCRIPTOR RF C
Cat6k CWAN HA	<b>802.1x authenticator</b>	ATM	AC RF Client	<b>Cat6k HA Vpnsm</b>
CWAN VLAN RF Client	<b>LAN-Switch Port Mana</b>	History RF Client	AToM manager	RF_LAST_CLIENT
Cat6k Feature Manage	Cat6k Platform	RSVP HA Services	<b>SSM</b>	
TSPTUN HA	Cat6k Power	FH COMMON RF CLIENT	SLB RF Client	
Network RF Client	Frame Relay	SNMP HA RF Client	<b>Switch SPAN client</b>	
Cat6k SPA TSM	HDLC	LDP HA	Switch Backup Interf	
Cat6k Online Diag HA	LSD HA Proc	IPRM	<b>DHCP Snooping</b>	
XDR RRP RF	MEL STATIC HA Proc	<b>ARP</b>	<b>IP Source Guard</b>	
CEF RRP RF	Router# <b>show redundancy clients</b>	<b>FH_RF_Event_Detector</b>	MWAM RF Client	

```
clientID = 0      clientSeq = 0
```

```
clientID = 1319    clientSeq = 1
```

```
clientID = 5030    clientSeq = 2
```

```
RF_INTERNAL_MSG
```

```
Cat6k Platform Swove
```

```
Redundancy Mode RF
```


# Service Software Upgrade ISSU



# System High Availability


## Redundant Supervisors - SSO, NSF & ISSU

- Cat6500 cat450xR C7600 redundáns supervisort támogat
- Supervisor hardware redundancia három software redundancia lehetőséggel púrosul
  - SSO – Stateful Switchover
  - NSF – Non Stop Forwarding
  - ISSU – In Service Software Upgrade



# Cisco IOS In Service Software Upgrade ISSU

- Csökkenti a tervezett leállási időt
- Kihasználja az architektúrából adódó előnyöket:
  - Route processor redundancia
  - Control és Data plane szeparálás
  - SSO, NSF/NSR
- IOS ISSU estén a leállási idő megegyezik az SSO átkapcsolás idejével



# Cat6500 ISSU hagyományos parancsokkal

- Szokásos

- Copy tftp....

- Cat-6509#conf t

- Cat-6509(config)#no boot system:[ old image]

- Cat-6509(config)#boot system:[new image]

- Cat-6509#copy run start

- Cat-6509#hw-module module [redundáns slot] reset

# Cat6500 ISSU hagyományos parancsokkal

## **show redundancy states**

my state = 13 –ACTIVE

peer state = 4 -STANDBY COLD

Mode = Duplex

Unit = Primary

Unit ID = 5

**Redundancy Mode (Operational) = rpr**


**Redundancy Mode (Configured) = sso**

**Redundancy State = rpr**


## **redundancy force-switchover**

# Cisco IOS ISSU


## Három lépéses folyamat



**loadversion**



**runversion**  
**acceptversion**



**commitversion**

- Cat45xR és C7600/12.2(33)SR
- Új "issu" CLI parancsok
- "issu abortversion" leállítja az upgradet

# ISSU Commands

- issu loadversion

```
4507R#issu loadversion active-slot active-image-new standby-slot  
standby-image-new
```

- issu runversion

```
4507R# issu runversion standby-slot [ standby-image-new]
```

- issu acceptversion

```
4507R#issu acceptversion active-slot-number
```

- issu commitversion


```
4507R# issu commitversion standby-slot-number [ standby-image-new]
```

- issu abortversion

```
4507R# issu abortversion active-slot [active-image-new]
```

# Subsystem ISSU Cat6500 Moduláris IOS-ben

- Subsystem ISSU a Moduláris IOS előnyeit használja ki
- Process újraindítás teszi lehetővé a software subsystem patchelés
- Cat45xR és C7600 nem támogatja



# Referencia

Cat6500:

<http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/redund.html#wp1089399>


[http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/switches/ps708/products\\_configuration\\_example09186a00807714cb.shtml](http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/switches/ps708/products_configuration_example09186a00807714cb.shtml)

Cat45xR

<http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/37sg/configuration/guides/issu.html#wpmkr1098213>

C7600:

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products\\_configuration\\_guide\\_chapter09186a00807f1c85.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_configuration_guide_chapter09186a00807f1c85.html)




# Cisco IOS Warm Reload

- Enables significant reduction in device reboot time by lowering the mean time to repair (MTTR) for software failures

During re-run executing begins from the start address with previously saved, pre-initialized variables

Particularly applicable to single processor systems

## Boot Process Prior to Warm Reload



## Warm Reload Process

